Stół spawalniczy 1200x1200 system 16 (Ø16)

Nr art.: WS2601



Stół spawalniczy 1200x1200 system 16 (Ø16)

Stół spawalniczy 1200x1200 system 16 to kompaktowy stół systemowy do prac montażowych, ślusarskich i spawalniczych na mniejszych oraz średnich detalach. Format kwadratowy daje pełną elastyczność ustawienia detali z każdej strony. Dostęp z 4 stron ułatwia obsługę osprzętu i spawanie konstrukcji o zmiennej geometrii. Występuje z blatem 8/12 mm, nogi z regulacją 880–930 mm i nośnością zależną od konfiguracji. Kwadratowy blat sprawdza się w produkcji, gdzie operator często zmienia orientację detalu - stół nie ma „długiej" i „krótkiej" strony, więc każde ustawienie jest symetryczne

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materia:

- Blat: 1200×1200 mm (kwadratowy)
- Grubość: 8/12 mm (stal S355J2+N)
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø16 mm, w blacie 8mm otwory cięte laserowo, w blacie 12mm wiercone, frezowań i fazowane
- Siatki do wyboru: 50×50, 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją: 880–930 mm
- Stopki poziomujące
- Udźwig: 2800 kg

Zastosowanie:

- prace ślusarskie,
- montaż mniejszych konstrukcji,
- spawanie elementów stalowych,
- ustawianie detali z osprzętem systemu 16,
- stanowisko pomocnicze w warsztacie.

FAQ:

Czy ten model nadaje się do małego warsztatu?
Tak. Format 1200x1200 mm daje wiksz powierzchni ni 1200x800, ale nadal nie zajmuje tyle miejsca co stoy 2000 mm i wiksze.

Kiedy kwadratowy blat wygrywa nad prostokątnym?
Gdy detal jest obracany podczas spawania albo wymaga dostpu z kadej strony. Kwadrat 1200×1200 zajmuje mniej podogi ni 2000×1000 przy podobnej powierzchni uytkowej dla detali okrgych/kwadratowych.

Czy można ustawić dwóch operatorów?
Tak - dostp z 4 stron pozwala na prac dwuosobow, szczególnie przy konstrukcjach ramowych.

Czy nadaje się do spawania rur?
Tak - kwadratowy blat sprawdza si przy przyrzdach do spawania rur, gdzie o obrotu detalu przechodzi przez rodek stou.