


Piktogram kierunkowy magnetyczny czarno-biały: dwubiegowy

Nr art.: DD1039



Piktogramy kierunkowe służą do oznaczania kierunków ruchu maszyn, w szczególności urządzeń dźwignicowych takich jak suwnice, żurawie, bramki warsztatowe, wciągniki jezdne, zgodnie z oznaczeniem na pulpicie urządzenia sterowniczego czyli kasety sterującej lub systemu radiowego.

Wykonanie oznaczeń na folii magnetycznej ułatwia ich montaż na konstrukcji stalowej maszyny. W przeciwieństwie do standardowo używanych oznaczeń kierunkowych naklejanych na konstrukcję stalową dźwignicy, piktogramy magnetyczne dają możliwość szybkiej i nieinwazyjnej zmiany miejsca umieszczenia oznaczeń.

Konserwator urządzenia lub osoba do tego upoważniona może w zasadzie jednym ruchem ręki zainstalować a także usunąć piktogram na i z urządzenia czy też zmienić jego lokalizację dostosowując do jak najlepszej widoczności dla operatora dźwignicy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.) Urząd Dozoru Technicznego zidentyfikował najczęstsze zagrożenia dla poszczególnych rodzajów urządzeń. **Brak jednoznacznych i widocznych oznaczeń urządzeń został wskazany na miejscu pierwszym.**

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Lista najczęściej identyfikowalnych zagrożeń przy suwnicach

Charakterystyka:

- zgodne z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;
- zastosowanie do maszyn, urządzeń dźwignicowych, suwnic, żurawi, bramek, wciągników jezdnych;

UWAGA: Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE wymagane jest jednoznaczne oznaczenie kierunków ruchu maszyny w odniesieniu do oznaczeń przycisków pulpitu sterowniczego.